

03_2b - ワイヤレスでの接続方法 (Vista 用 WEP キー設定方法)

Windows Vista の場合

1. 「スタート」ボタンから「コントロールパネル」を開きます。




2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。




3. 「ネットワークに接続」をクリックします。

4. 表示されているネットワークの中から **SpeedTouch * * * *** (* ルーターの裏のステッカーに記入されている SSID と同名のものになります。) を選択します。




5. 「セキュリティキーまたはパスフレーズ(S)」に、パスワード(WEP キー)を入力し、接続ボタンをクリックします。

* WEP キーは、ルーター裏のステッカーをご覧ください。(10桁の英数字になります)



6. 「このネットワークを保存します(S)」にチェックが入っている事を確認し、「閉じる」ボタンをクリックします。



以上で一般的な WEP キー設定は終了です。